

## MEDICIÓN DE CAUDAL MÁSICO CORIOLIS

**MODELO PROMASS 0100** 








El caudalímetro coriolis PROMASS O100 de Endress Hauser, es un instrumento diseñado para una precisión superior de líquidos y gases a las presiones de proceso más altas en la industria del Oil&Gas.

El sensor es totalmente adecuado para condiciones offshore y resistente al agrietamiento por corrosión bajo tensión. Promass O 100 ofrece un rendimiento completo en el espacio más pequeño con su transmisor ultracompacto y, por lo tanto, permite una integración perfecta del sistema. La tecnología Heartbeat garantiza la seguridad del proceso en todo momento.

## **ESPECIFICACIONES:**

GENERALES								
Sistema de medida	Transmisor coriolis Promass							
Principio	Medición de masa a través de oscilaciones de tubos internos							
Conductividad mínima	N/A							
Versiones	Compacta							
Señal de entrada	Status input 4-20 mA input							
Señal de salida	3 salidas: 4-20 mA HART (activo / pasivo) / 4-20 mA (activo / pasivo) / Salida de pulso / frecuencia / interru (activo / pasivo) / Salida de relé							
Alimentación	DC 24 V / AC 100 to 230 V / AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)							
Diámetros	DN 8 a 80 (¾ a 3")							
Temperatura de proceso	-50+150°C							
Protección	IP66 / IP67							
Rango de presión	PN 100, Clase 600, 63K							
Error de medida	±0.25% masico líquido, ±0.25% volumétrico líquido, ±0.75% masico gas, ±0.0005 g/cm3 liquido							
Comunicación	HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA							
Aprobaciones Ex	ATEX, IECEX, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAC							
Protección electrónica	" IP66/67, type 4X enclosure / IP69"							
Pantalla/Operación	Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación							



DN	Α	В	С	D	E	F	G	H	K	L
80	136	147.5	93.5	54	292	492	38.5	200	117	-
100	136	147.5	93.5	54	308	562	49.0	254	138	-
150	136	147.5	93.5	54	328	706	66.1	378	205	-